L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	0	2003/0101857	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:39
2	2	"0101857"	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:38
3	33	83/477.1	US-PGPUB	2004/10/13 13:41
4	20	83/473	US-PGPUB	2004/10/13 13:41
5	40	83/471.3	US-PGPUB	2004/10/13 13:41
6	0	"5357834"	US-PGPUB	2004/10/13 13:42
7	7	"5357834"	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:42
8	6	"5943932"	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:42
9	5	"6076445"	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:43
10	5	"6209597"	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:44
11	4	"6283002"	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 13:44
-	2	"6530303"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 10:10
-	3	"5159869"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:16
-	4	"6283002"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:17
-	1	"6722242"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:17
-	12	("0319395" | "1566838" | "2299262" | "2320743" | "2505958" | "2626639" | "2661777" | "2784750" | "3011529" | "4365530" | "5819625" | "5943932").PN.	USPAT	2004/08/03 20:17
-	12	("0319395" | "1566838" | "2299262" | "2320743" | "2505958" | "2626639" | "2661777" | "2784750" | "3011529" | "4365530" | "5819625" | "5943932").PN.	USPAT	2004/08/03 20:17
-	3	"6546835"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:18
-	5	"2068964"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:19
-	16	"3011529"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:20
-	7	"2661777"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:20

C:\APPS\EAST\Workspaces\10,698,993-Duel bevel table saw.wsp

−	157	("0984995" | "1034068" | "1056453" | "1092518" | "1223112" | "1299367" | "1336799" | "1359394" | "1379623" | "1486808" | "1880885" | "1894010" | "1985614" | "2010882" | "2168282" | "2237556" | "2256606" | "2265407" | "2287738" | "2292797" | "2299262" | "2325082" | "2329235" | "2345450" | "2383068" | "2435928" | "2455097" | "2502124" | "2530290" | "2562246" | "2622637" | "2630845" | "2661777" | "2704680" | "2710633" | "2718815" | "2740437" | "2759503" | "2771103" | "2787301" | "2806493" | "2808084" | "2810408" | "2838078" | "2850943" | "2852049" | "2853113" | "2854044" | "2942633" | "2966179" | "2994567" | "3011529" | "3011531" | "3083744" | "3229735" | "3315716" | "3342226" | "3356111" | "3526446" | "3604482" | "3841188" | "3872761" | "3888064" | "3994326" | "4002094" | "4105055" | "4133360" | "4174100" | "4186784" | "4200342" | "4206910" | "4209045" | "4219061" | "4248115" | "4259887" | "4265283" | "4265284" | "4308777" | "4343115" | "4367668" | "4370007" | "4377099" | "4399728" | "4406200" | "4441394" | "4445412" | "4450881" | "4454793" | "4455907" | "4476757" | "4494429" | "4514909" | "4558618" | "4558649" | "4566510" | "4593590" | "4599927" | "4600184" | "4625604" | "4641557" | "4658686" | "4658687" | "4693156" | "4693158" | "4696213" | "4726405" | "4741387" | "4757616" | "4782871" | "4798113" | "4823662" | "4846036" | "4848203" | "4848571" | "4852623" | "4875399" | "4887653" | "4920846" | "4934423" | "4971488" | "5038486" | "5042346" | "5063983" | "5078373" | "5097601" | "5101569" | "5105862" | "5113289" | "5116249" | "5135036" | "5161445" | "5181446" | "5186228" | "5191935" | "5201863" | "5230269" | "5239160" | "5275074" | "5282408" | "5293802" | "5303035" | "5337641" | "5351730" | "5363893" | "5372536" | "5379669" | "5379816" | "5399023" | "5402581" | "5443554" | "5493789" | "5526856" | "5544559" | "5553644" | "5617909" | "5875698" | "5896798").PN.	USPAT	2004/08/03 20:21
−	0	6530303.URPN.		USPAT	2004/08/03 20:21

-	157	("0984995" | "1034068" | "1056453" | "1092518" | "1223112" | "1299367" | "1336799" | "1359394" | "1379623" | "1486808" | "1880885" | "1894010" | "1985614" | "2010882" | "2168282" | "2237556" | "2256606" | "2265407" | "2287738" | "2292797" | "2299262" | "2325082" | "2329235" | "2345450" | "2383068" | "2435928" | "2455097" | "2502124" | "2530290" | "2562246" | "2622637" | "2630845" | "2661777" | "2704680" | "2710633" | "2718815" | "2740437" | "2759503" | "2771103" | "2787301" | "2806493" | "2808084" | "2810408" | "2838078" | "2850943" | "2852049" | "2853113" | "2854044" | "2942633" | "2966179" | "2994567" | "3011529" | "3011531" | "3083744" | "3229735" | "3315716" | "3342226" | "3356111" | "3526446" | "3604482" | "3841188" | "3872761" | "3888064" | "3994326" | "4002094" | "4105055" | "4133360" | "4174100" | "4186784" | "4200342" | "4206910" | "4209045" | "4219061" | "4248115" | "4259887" | "4265283" | "4265284" | "4308777" | "4343115" | "4367668" | "4370007" | "4377099" | "4399728" | "4406200" | "4441394" | "4445412" | "4450881" | "4454793" | "4455907" | "4476757" | "4494429" | "4514909" | "4558618" | "4558649" | "4566510" | "4593590" | "4599927" | "4600184" | "4625604" | "4641557" | "4658686" | "4658687" | "4693156" | "4693158" | "4696213" | "4726405" | "4741387" | "4757616" | "4782871" | "4798113" | "4823662" | "4846036" | "4848203" | "4848571" | "4852623" | "4875399" | "4887653" | "4920846" | "4934423" | "4971488" | "5038486" | "5042346" | "5063983" | "5078373" | "5097601" | "5101569" | "5105862" | "5113289" | "5116249" | "5135036" | "5161445" | "5181446" | "5186228" | "5191935" | "5201863" | "5230269" | "5239160" | "5275074" | "5282408" | "5293802" | "5303035" | "5337641" | "5351730" | "5363893" | "5372536" | "5379669" | "5379816" | "5399023" | "5402581" | "5443554" | "5493789" | "5526856" | "5544559" | "5553644" | "5617909" | "5875698" | "5896798").PN.	USPAT	2004/08/03 20:21
-	13	("2121069" | "2299262" | "2465000" | "2518684" | "2850054" | "3005477" | "3013592" | "3124178" | "3344819" | "4184394" | "4607555" | "4964449" | "5159869").PN.	USPAT	2004/08/03 20:21
-	13	("2121069" | "2299262" | "2465000" | "2518684" | "2850054" | "3005477" | "3013592" | "3124178" | "3344819" | "4184394" | "4607555" | "4964449" | "5159869").PN.	USPAT	2004/08/03 20:21
-	5	5819625.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:22
-	10	("2844173" | "3139124" | "4774866" | "5016510" | "5561907" | "5960691" | "6101726" | "6283002" | "6595096" | "6640683" | "2002/0017184").PN.	USPAT	2004/08/03 20:22
-	0	6748838.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:23

–	0	6748838.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:23
–	5	("2852047" | "5040444" | "6283002" | "6370997" | "6539831" | "2002/0174755").PN.	USPAT	2004/08/03 20:23
–	0	6739230.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:23
–	0	6739230.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:23
–	12	("0319395" | "1566838" | "2299262" | "2320743" | "2505958" | "2626639" | "2661777" | "2784750" | "3011529" | "4365530" | "5819625" | "5943932").PN.	USPAT	2004/08/03 20:23
–	0	6722242.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:25
–	5	("5239906" | "5819625" | "5875698" | "5943932" | "6546835").PN.	USPAT	2004/08/03 20:25
–	12	("0146886" | "0160350" | "2106288" | "2344502" | "2852047" | "2913025" | "3356111" | "3581784" | "4249442" | "4276799" | "4367665" | "4599927").PN.	USPAT	2004/08/03 20:28
–	2	6546835.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:30
–	12	("0146886" | "0160350" | "2106288" | "2344502" | "2852047" | "2913025" | "3356111" | "3581784" | "4249442" | "4276799" | "4367665" | "4599927").PN.	USPAT	2004/08/03 20:34
–	2	6546835.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:35
–	72	("0366633" | "0963697" | "1262185" | "1314291" | "1455426" | "1523174" | "1593317" | "1762023" | "1821113" | "1922151" | "1988102" | "1993219" | "2008673" | "2038810" | "2067652" | "2068964" | "2075282" | "2097920" | "2106288" | "2121069" | "2131492" | "2168282" | "2208582" | "2261696" | "2265407" | "2292872" | "2299262" | "2312118" | "2518684" | "2530290" | "2590035" | "2601878" | "2625966" | "2626639" | "2661777" | "2678071" | "2695638" | "2704560" | "2711762" | "2758615" | "2810408" | "2844173" | "2850054" | "2852047" | "2873773" | "2894546" | "2945516" | "3005477" | "3011529" | "3013592" | "3021881" | "3085602" | "3169698" | "3315715" | "3344819" | "3356111" | "3538964" | "3581784" | "3670788" | "4249442" | "4270427" | "4276799" | "4297921" | "4516612" | "4599927" | "4776189" | "4962685" | "5040444" | "5174349" | "5193428" | "5437214" | "6453786").PN.	USPAT	2004/08/03 20:35
–	2	6595096.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:39

C:\APPS\EAST\Workspaces\10,698,993-Duel bevel table saw.wsp

–	71	("0366633" | "0963697" | "1262185" | "1314291" | "1455426" | "1523174" | "1593317" | "1762023" | "1821113" | "1922151" | "1988102" | "1993219" | "2008673" | "2038810" | "2067652" | "2068964" | "2075282" | "2097920" | "2106288" | "2121069" | "2131492" | "2168282" | "2208582" | "2261696" | "2265407" | "2292872" | "2299262" | "2312118" | "2518684" | "2530290" | "2590035" | "2601878" | "2625966" | "2626639" | "2661777" | "2678071" | "2695638" | "2704560" | "2711762" | "2758615" | "2810408" | "2844173" | "2850054" | "2852047" | "2873773" | "2894546" | "2945516" | "3005477" | "3011529" | "3013592" | "3021881" | "3085602" | "3169698" | "3315715" | "3344819" | "3356111" | "3538964" | "3581784" | "3670788" | "4249442" | "4270427" | "4276799" | "4297921" | "4516612" | "4599927" | "4776189" | "4962685" | "5040444" | "5174349" | "5193428" | "5437214").PN.	USPAT	2004/08/03 20:39
–	1	6453786.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:42
–	19	("1527587" | "2530290" | "2704560" | "2711762" | "3011529" | "3340908" | "3368596" | "3538964" | "3905263" | "4184394" | "4270427" | "4599927" | "5117722" | "5842400" | "5875698" | "5943932" | "6283002" | "6502493" | "6546835").PN.	USPAT	2004/08/03 20:42
–	0	6736044.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:43
–	0	6736044.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:43
–	12	("1821113" | "2260421" | "2704560" | "2850054" | "2852047" | "3013592" | "3124178" | "3315554" | "3344819" | "3670788" | "4516612" | "5040444").PN.	USPAT	2004/08/03 20:43
–	4	5943932.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:43
–	14	2852047.URPN.	USPAT	2004/08/03 20:44
–	154	83/$.ccls. and arbor and (blade near4 (dual or two))	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:47
–	14	83/$.ccls. and arbor and (blade near4 (dual or two)) and bevel	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:46
–	100	83/$.ccls. and arbor and (blade near4 (dual or two)) and motor	USPAT; US-PGPUB	2004/08/03 20:47
–	10	"4985995"	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 11:01
–	235	gass.inv.	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 11:01
–	42	gass.inv. and saw	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 11:33
–	34	83/$.ccls. and riving near2 knife	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 11:38
–	8	83/$.ccls. and kickback near2 finger	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 11:38
–	8	83/$.ccls. and kickback near2 finger	USPAT; US-PGPUB	2004/08/04 13:33
–	38	motor same arbor same ((first and second) or double) same blade	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 15:23
–	7194	motor same ((first and second) or double) same blade	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 15:25
–	3	motor same arbor same (dual) same blade	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 15:23
–	810	83/$.ccls. and motor same ((first and second) or double) same blade	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 15:26

C:\APPS\EAST\Workspaces\10,698,993-Duel bevel table saw.wsp

–	831	83/$.ccls. and motor same ((first and second) or double or dual) same blade	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 15:26
–	282	83/$.ccls. and motor same (((first and second) or double or dual) near6 blade)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 16:34
–	49	144/$.ccls. and motor same (((first and second) or double or dual) near6 blade)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 16:38
–	42	144/$.ccls. and motor same (((first and second) or double or dual) near6 blade)	USOCR	2004/10/06 16:41
–	188	83/$.ccls. and motor same (((first and second) or double or dual) near6 blade)	USOCR	2004/10/06 16:54
–	2197	motor same (((first and second) or double or dual) near6 blade)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/06 16:54
–	309	83/477.1.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 08:58
–	134	83/477.1.ccls.	USOCR	2004/10/12 09:10
–	501	83/477.2.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 09:30
–	130	83/477.2.ccls.	USOCR	2004/10/12 09:38
–	316	83/491.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 11:49
–	271	83/491.ccls.	USOCR	2004/10/12 11:57
–	135	83/609.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 11:58
–	102	83/609.ccls.	USOCR	2004/10/12 11:58
–	109	83/508.ccls.	USOCR	2004/10/12 11:58
–	201	83/508.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 12:46
–	68	83/603.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 12:47
–	79	83/781.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 12:49
–	93	83/863.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/12 12:49
–	0	299619.URPN.	USPAT	2004/10/12 12:58
–	0	299619.URPN.	USPAT	2004/10/12 12:58
–	8	("3249134" | "3754493" | "3987283" | "4033218" | "4060160" | "4120389" | "5168173" | "5181447").PN.	USPAT	2004/10/12 15:00
–	2	6418829.URPN.	USPAT	2004/10/12 15:00

C:\APPS\EAST\Workspaces\10,698,993-Duel bevel table saw.wsp

–	85	("0264412" | "0412452" | "0580658" | "0641027" | "0843591" | "1089223" | "1465224" | "1864840" | "1938548" | "2166703" | "2325082" | "2548279" | "2576340" | "2641845" | "2744549" | "2806493" | "2808084" | "2852049" | "3242780" | "3348591" | "4111409" | "4128029" | "4206910" | "4367668" | "4397598" | "4406200" | "4445412" | "4454793" | "4481846" | "4521006" | "4558618" | "4566510" | "4600184" | "4658687" | "4677920" | "4696213" | "4726405" | "4846036" | "4848203" | "4887653" | "4962685" | "4964450" | "5018562" | "5040444" | "5078373" | "5098000" | "5116249" | "5123317" | "5174349" | "5181446" | "5201863" | "5230269" | "5293802" | "5337641" | "D354757" | "5460070" | "5544559" | "5577429" | "5619896" | "5722308" | "D394071" | "D395322" | "5758558" | "D397344" | "D400217" | "5857507" | "D407725" | "D410474" | "D411090" | "5927857" | "D414786" | "5979523" | "D425529" | "D425918" | "6062121" | "6148703" | "6161459" | "6170370" | "6250190" | "D444485" | "D445119" | "6357328" | "D458281" | "6405624" | "6418829").PN.	USPAT	2004/10/12 15:07
–	0	shingle near4 mechine	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 11:18
–	0	shingl$5 same mechine same joint$4	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 11:19
–	10840	shingl$5	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 11:18
–	9	shingl$5 same machine same joint$4	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 11:19
–	7	("1881020" | "2569878" | "3347289" | "3668965" | "4572256" | "4691749" | "4711279").PN.	USPAT	2004/10/13 11:38
–	2	5123319.URPN.	USPAT	2004/10/13 11:39
–	164	arbor same first same second same blade	USPAT; US-PGPUB	2004/10/13 11:41
–	23	("0006243" | "0258273" | "0275366" | "0496042" | "0764924" | "1890802" | "3099802" | "3381072" | "3509926" | "3888150" | "3982868" | "4022094" | "4024808" | "4031790" | "4057141" | "4068549" | "4098154" | "4270423" | "4416312" | "4688614" | "4823664" | "4884682" | "4907325").PN.	USPAT	2004/10/13 11:46
–	3	5249350.URPN.	USPAT	2004/10/13 11:47

C:\APPS\EAST\Workspaces\10,698,993-Duel bevel table saw.wsp